



吉崎別院便り

バラバラでいっしょ！ になれるところ

鐘楼堂屋根瓦葺き替え工事が始まる



瓦が除かれた屋根部分

10月8日から11月30日の工程で工事が開始されました。取り除かれた瓦のほとんどが、海風による塩害のため劣化した状態であり、鬼瓦（下写真）に至っては原型を留めず、崩れ落ちてこなかったことが奇跡に近いとのこと。また、野地板も

老朽化のため腐食が激しく、一部では陥没した状態であることが判明しました。「冬の風雪の前に、万全を期します。」と、業者さんの力強いお声をいただきました。

腐食が進み、もろくなった野地板



損傷の激しい鬼瓦

別院境内総合整備計画、本格的に始動！